

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-01-10	SAMUEL GERMAN MARIN IDARRAGA	CC (X) NIT () CE () No. 1060646104			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
AV 33 A 42 G 45	3117012755	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea	
EQW935	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster dynamique	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2017	10021880092	2017-06-15	Blanco artica	Gas - gasolina	9FBHSR5B3HM474519	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
E410C047272	OTTO	1998	244537	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.30		85.60		85.40		75.00		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
70.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2301.00	4217.00	N	Eje 1 Derecho	2243.00	2577.00	N	2.52	30 %
			Eje 2 izquierdo	1898.00	2392.00	N	Eje 2 Derecho	2051.00	2888.00	N	7.46	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
33.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	-0.17				10	


Inspección Visual						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	
Tapicería	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	
Linterna	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	
Especjos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Rotulas superiores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE			

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.66
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.66	4.98
Eje2	5.10	4.69



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)