



Ficha Nro. 89545

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES CDA AUTOFULL COLOMBIA Inspección

Decreto 1078 de Mayo 2016 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 06/01/2026
Hora inicio: 07:24:00
Hora final: 07:40:00
Duración revisión: 00 horas 16 min

Empresa de transporte: TRANSRUMBO
Nombre de conductor: JUAN CARLO CASTAÑO PEREZ
Placa: NNN571
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 6326
Técnicos: CRISTIAN LONDONO
N. Int: 99
Capacidad: 5
No. Factura: 2748

Propietario: BANCO DE BOGOTA
Cédula Conductor: 8129669
Tipo: Camioneta
Modelo: 2026
Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2026
Marca: FOTON
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRAN EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:-Delantera Derecha:-Trasera Izquierda Interior:-Trasera Izquierda Exterior:-Trasera Derecha Interior:-Trasera Derecha Exterior:-LLanta de Repuesto:

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



Fecha de Impresión
06/01/2026
07:40:00

Sede Autofull: Cll 50 No.66-20 PBX:2302299
E-mail:autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia