



Ficha Nro.89980

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección

Fecha de revisión: 19/01/2026  
Hora inicial: 15:37:00  
Hora final: 15:57:00  
Duración revisión:00 horas 20 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSRUMBO  
Nombre de conductor: LUIS MUÑETON

Propietario: BANCO DE BOGOTA  
Cédula Conductor: 1036601515

Placa: NNN517  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 2440

N.Int: 95  
Capacidad: 5  
Nro.Factura: 139683

Tipo: Camioneta  
Modelo: 2025  
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2026  
Marca: BYD  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

Técnicos: /JEFFERSON TABARES

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.5-Delantera Derecha:5.3-Trasera Izquierda Interior:5.5-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.6-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.5

Firma del técnico(s) o Director: *Jefferson Tabares*

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT. 890.302.988-7  
DIVISIÓN TECNICOMECAÁNICA