


**FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL**



**FECHA**

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba 2026-02-09	Nombre o razón social TRANSPORTES HC	Documento de identidad CC ( ) NIT (X) CE ( ) No. 901131211
Dirección CRA70 #43-42 OF 204	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa JYY144	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Great wall	Línea Wingle 7
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10029682713	Fecha Matrícula 2022-07-01	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8L4DBE175PC002539
No. Motor GW4D20D22151000393	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1996	Kilometraje 117226	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )
					Blindaje SI ( ) NO (X)



2026-02-09 JYY144 15:14



2026-02-09 JYY144 15:15

**Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	71.60		69.40		85.90		77.10		%

**Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2445.00	5600.00	N	Eje 1 Derecho	2668.00	4966.00	N	8.36	30	%
			Eje 2 izquierdo	2668.00	3242.00	N	Eje 2 Derecho	3060.00	4461.00	N	12.80	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

**Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.03						

**Inspección Visual**

Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.72
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.89	4.92
Eje2	5.11	5.02

STEVEN ZAPATA SERNA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

*Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)*