

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 71721461	
2026-02-23	JOSE LUIS VALENCIA				
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CAL 30 NUM 88 B 195		1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea	
ESR490	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2020	10021448260	2019-10-16	Bianco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ072747	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
F4RE410C220408	OTTO	1998	125400	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	88.80		80.00		78.80		74.60		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.30	50	%	Eje 1 Izquierdo	2121.00	3941.00	N	Eje 1 Derecho	2221.00	4365.00	N	4.50	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2245.00	3297.00	N	Eje 2 Derecho	2681.00	3763.00	N	16.30	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
25.30	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.06						


Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cruceleta	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO ___

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.09	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.23	5.44
Eje2	4.13	4.10



FACTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Técnico mecánica)

Jose Luis Valencia
77721461