

		REVISIÓN PREVENTIVA			VERSION 01
EMPRESA		TRANSRUMBO			
TIPO DE VEHICULO:	LIVIANO	PESADO	CIUDAD		
	X		SUPIA		
NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA	DOCUMENTO			
MARISOL VASQUEZ GALEANO	02/03/2026	1.027.885.559			
PLACA			MARCA		
NNN323			SUZUKI		
LINEA	MODELO	CLASE			
NEW SCROSS	2026	CAMIONETA			
CARROCERIA	COLOR	SERVICIO			
WAGON	BLANCO	PUBLICO			
FECHA DE VENCIMIENTO DEL SOAT		FECHA DE VENCIMIENTO DEL RTM			
19/06/2026		26/06/2027			
REVISION EXTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
1	Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería	X			
2	Partes exteriores o inferiores de la carrocería o cabina en mal estado (floja con entradas de agua y/o gases) que presenten peligro para los ocupantes. Con aristas vivas	X			
3	Presencia de fisuras cortes dobles o corrosión de los largeros Y travesaños de chasis y carrocería	X			
4	Cierre inadecuado del baul	X			
5	Parachoques en mal estado o con riesgo de desprendimiento	X			
6	Inexistencia de parachoques (bomper)	X			
7	Cierre inadecuado de puertas o capó	X			
8	El no funcionamiento de la bocina o pito	X			
9	Posee botiquin	X			
10	Posee equipo de carreteras	X			
11	Posee martillos de fragmentacion	X			
12	posee extintores	X			mar-26
13	posee leyendas de emergencia	X			
14	Inexistencia del protector para desprendimiento del cardan trasero	X			
15	Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o diferente a las del equipo original, desacople o inexistencia del sistema del escape.	X			
REVISION INTERIOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
16	Color de luz emitido diferente o en cantidad interior a la estipulada en el decreto ley 1344 de 1970 INTRA	X			
17	Funcionamiento de las luces de estacionamiento	X			
18	Funcionamiento de cualquiera de las luces direccionales delanteras y luces direccionales traseras	X			
19	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de parada o freno	X			

20	Funcionamiento de la (s) luz (luces) de reversa	X			
21	Luces interiores en vehículo de servicio público de pasajeros	X			
22	Estado de luces bajas y altas	X			
23	Estado de luces medias	X			
REVISION VIDRIOS					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
24	Inexistencia o mal funcionamiento de los limpia parabrisas delanteros	X			
25	La existencia de fisuras impactos o laminas adheridas publicidad o adhesivos al (a los) parabrisas (s) delantero (s) que dificulten el campo de vision del conductor	X			
26	Estado de la superficie o fijación deficiente de dos o mas espejos retrovisores	X			
27	La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales	X			
28	La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de alguno de los vidrios	X			
29	Inexistencia de alguno de los parabrisas o de vidrios móviles	X			
30	Inexistencia de algun vidrio fijo diferente a los parabrisas	X			
REVISION FRENO					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
31	Retorno inadecuado del pedal				
32	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de emergencia o de mano)	X			
33	Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado	X			
34	Servofreno deteriorado o con gas	X			
35	Fugas visible o con riesgo de desprendimiento	X			
36	Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta tornillos)	X			
37	Perdida de liquido en lo tubos mangueras o en las conexiones	X			
38	Tubos o mangueras deteriorados, dañados deformados o excesivamente corridos o con riesgos de desprendimiento	X			
39	Fundás cables, guayas o varillas deterioradas con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos	X			
40	Ausencia de la tapa del deposito de liquido de frenos	X			
41	estado de las mordazas	X			
REVISION MOTOR					
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
42	Bateria con soporte suelto o con riesgos de desprendimiento	X			
43	Mal estado del cableado electrico	X			
44	Juegos mecanicos(holguras) excesivos en las juntas del cardán	X			
45	Fugas en el sistema de refrigeracion	X			

46	Perdidas de aceite sin goteo continuo	X						
47	Perdidas de aceite con goteo continuo	X						
48	Fugas de aceite en la transmisión o caja	X						
49	Existencia de holguras excesivas en los elementos de transmisión	X						
50	Mala fijación deterioro excesivo fugas riesgos de desprendimiento del depósito y los conductos del combustible	X						
<b>REVISION DIRECCION</b>								
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES			
51	juegos excesivos en cualquiera de los componentes de la dirección	X						
52	Fijación defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los elementos de la dirección	X						
53	Fugas visibles en caja o en sistema hidráulico de dirección	X						
54	Guardapolvos inexistentes o rotos	X						
<b>REVISION INTERIOR</b>								
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES			
55	Manijas carteras y porta equipajes en mal estado	X						
56	estado deficiente de la cojinería o tapicería	X						
57	asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	X						
58	tercera placa y laterales	X						
59	Elementos deteriorados sueltos o con riesgo de desprendimiento que pueden ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo	X						
60	inexistencia o mal funcionamiento de las salidas de emergencia y sus dispositivos de accionamiento; señalización e instrucciones sobre uso de acuerdo con la resolución 5666 del 2003 del ministerio de transporte	X						
<b>REVISION SUSPENSION</b>								
Nº		BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES			
61	inexistencia de la llanta de repuesto	X						
62	Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable	X						
63	Tirante o brazos de la suspensión deformados o con riesgo de desprendimiento	X						
64	Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión	X						
65	Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines	X						
66	Fisuras en cualquiera de los rines	X						
67	Falta de una o más tuercas esparragos tornillos o pernos en cualquier carro	X						
68	Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas	X						
	<b>Vehículos livianos: profundidad de labrado en el área de mayor desgaste</b>		T.I.I	T.D.I	D.I.Z	D.D.R	T.I.Z	T.D.R
					4,12	4,11	3,65	3,35

	menor a 1.6 mm con este pelos bruto vehicular menor a 3.5			
70	Rose o interferencia entre llantas y el guardabarros carroceria o suspensión	X		
71	Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rótulas de suspensión	X		
72	Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, ballestas o barras de tensión	X		
73	Inexistencia de alguno de los amortiguadores	X		
74	Fugas visibles o audibles en los amortiguadores	X		
75	Protuberancia deformaciones despegue o rotura en la banda de rodamiento de una o mas llantas	X		
<b>APROBADO</b>			SI	NO
			X	
<b>REVISIÓN EXTERIOR</b>				
<b>FOTOS</b>		<b>FOTOS</b>		
				
<b>NOMBRE Y FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.</b>				
<p><b>CENTRO DE DIAGNÓSTICO</b>  <b>SAN MIGUEL</b>                  Supla - CARRIZO                  Cel: 316 367 18 63</p>				