

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-03-02	Nombre o razón social ROGER MARTINEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71691008			
Dirección CLL 63 76 55		Teléfono 1234567	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GDX180	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch	
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020116962	Fecha Matrícula 2019-10-30	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3LJ072671	
No. Motor F4RE410C218105	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 111150	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2026-03-02 GDX180 15:04



2026-03-02 GDX180 15:04

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82.60		85.20		80.30		78.80		%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
75.90	50	%	Eje 1 izquierdo 2720.00	4045.00	N	Eje 1 Derecho 3136.00	4206.00	N	13.30	30	%	
			Eje 2 izquierdo 2631.00	3330.00	N	Eje 2 Derecho 3225.00	3858.00	N	18.40	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
34.40	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.06	0.11						


Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	
Luces de Parqueo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Crucea	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Anclaje Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.33	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.57	4.55
Eje2	3.97	3.98



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)