

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA CHAGUALO, NIT: 900252186-7 CALLE 65 # 56-145, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-02-25	HECTOR AUGUSTO RODRIGUEZ	CC (X) NIT () CE () No. 71213446			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 69 A 99 53		3134062095	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
GDZ128	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2021	10036236463	2021-01-19	Blanco glacial (v)	Gasolina	93Y9SR5B3MJ734956		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
F4RE410C270464	OTTO	1998	98410	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	78.10		71.30		74.70		66.30	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
65.60	50	%	Eje 1 izquierdo 1266.00	2364.00	N	Eje 1 Derecho 1531.00	1911.00	N	17.30	30	%	
			Eje 2 izquierdo 1114.00	2211.00	N	Eje 2 Derecho 1326.00	1499.00	N	16.00	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%	
0.00*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-9.90	-12.20*						

Inspección Visual							
Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Retrovisores	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Extintor	CUMPLE				


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.72	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.43	5.54
Eje2	4.92	5.92



GLENDA JUAREZ CISNEROS
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)