


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-02-16	MARIO CESAR MONTOYA RIVERA	CC (X) NT () CE () No. 1056300549			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CLL 95 #52-80	2222222	Medellín	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
THR555	Colombia	Público	Camioneta	Nissan	Navara	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2015	10018034660	2014-09-08	Bianco	Diesel	MNTCCUD40Z0602258	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
YD255561367	DIESEL	2488	201295	5	SI () NO ()	SI () NO (X)



2026-03-16 THR555 14:08



2026-03-16 THR555 14:07

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	86.70		84.10		87.00		78.00
							Mínimo
							Unidad
							%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
69.50	50	%	Eje 1 Izquierdo	3336.00	5860.00	N	Eje 1 Derecho	3939.00	5619.00	N	15.30	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2154.00	2728.00	N	Eje 2 Derecho	2247.00	2583.00	N	4.14	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
22.00	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.06	-0.06				10	

Inspección Visual						
Aseo General	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	
Terminales Batería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Salidas de emergencia y Marillo	CUMPLE	
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Soportas	CUMPLE	
Latonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	
Indicadores de leblero	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Botquín	CUMPLE	
Desempañador	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Espojos	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	
Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Retrovisores	CUMPLE	Tapicaría	CUMPLE	Linerna	CUMPLE	
Arriete Sillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE			

01 CARROCERIA	04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07 LLANTAS	09 SISTEMA DE DIRECCION
02 SISTEMA DE SUSPENSION	05 SISTEMA ELECTRICO	08 PNEUS	08 CHASIS
03 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06 EQUIPO DE CARRETERA	09 ESTADO DE PRESENTACION	09 DISPOSITIVOS DE COMBUSTIBLE

APROBADO: SI X
 COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LIBRADO DE PUNTAJES		
Punto de repuesto	PUNTAJES	
De	Importe	Detalle
01	5.00	5.00
02	5.00	5.00

San Zito
 ESTEBEN ZAPATA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionado con los resultados de la revisión técnica mecánica y de emisiones contaminantes.
 Tecnicaz Ingeniería S.A.S. - Tecno-RTA (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)