



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2026-03-20	Nombre o razón social CARLOS ALBERTO PATIÑO	Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 98574829		Telefono 1000000	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
Dirección CRA 61 B 83 A SUR 43		DATOS DEL VEHICULO					
Placa PXX418	País Colombia	Servicio Publico	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch		
Modelo 2026	No. de licencia de tránsito 10036816493	Fecha Matricula 2025-10-31	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR333TJ342815		
No. Motor HSHA460D063013	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 6331	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2026-03-20 PXX418 15:20

2026-03-20 PXX418 15:20

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	87.10		83.60		78.10		81.80		%

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55.10	50	%	Eje 1 izquierdo 1375.00	3507.00	N	Eje 1 Derecho 1526.00	2987.00	N	9.90	30	%
			Eje 2 izquierdo 1855.00	3255.00	N	Eje 2 Derecho 2553.00	3526.00	N	27.30*	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.00	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.03	0.03						

Inspección Visual							
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE		
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		
Tijeras	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Indicadores de tablero	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Espesios	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Pisos	CUMPLE		
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.33	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.18	5.12
Eje2	5.24	5.21

Steven Zapata
STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)