



Ficha Nro.91819

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES TECNICENTRO LOS COLORES Inspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 20/03/2026
Hora inicial: 14:52:00
Hora final: 15:15:00
Duración revisión:00 horas 23 min

Empresa de transporte: **TRANSRUMBO**
Nombre de conductor: **LUIS HIGUITA**
Placa: **NNN513**
Ruta: **SERVICIOS ESPECIALES**
Kilometraje: 413
Técnicos: **LUIS SAA**

Propietario: **BANCO DE BOGOTA**
Cédula Conductor: 71690048
Tipo: **Camioneta**
Modelo: **2025**
Licencia: **C2**

Lote: **SEGUNDA REVISION 2026**
Marca: **BYD**
Elaborado por: **Inspe/Rev1:Rev2:**

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: **SI**

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6.5-Delantera Derecha:6.5-Trasera Izquierda Interior:5.8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.6-Trasera Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:5.6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA