



Ficha Nro.91820

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
 Fecha de revisión: 20/03/2026
 Hora inicial: 15:11:00
 Hora final: 15:44:00
 Duración revisión:00 horas 33 min

Empresa de transporte: TRANSRUMBO Nombre de conductor: EDWIN ANDRES ROSSO QUINTERO Placa: NNN573 Ruta: OPERACION NACIONAL Kilometraje: 8143 Técnicos: /ANDRES PUERTA	N.Int: 630 Capacidad: 5 Nro Factura: 3423	Propietario: BANCO DE BOGOTA Cédula Conductor: 1036672493 Tipo: Camioneta Modelo: 2026 Licencia: C1	Lote: SEGUNDA REVISION 2026 Marca: FOTON Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
 MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5.66-Delantera Derecha:5.66-Trasera Izquierda Interior:5.58-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.59-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

APROBADO



Fecha de Impresión
20/03/2026
15:44:00

Sede Ppal:Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail:tecnico.colores@tecnicentrolocolores.com
Medellin - Colombia