

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 20/03/2026
 Hora inicial: 07:51:00
 Hora final: 08:37:00
 Duración revisión:00 horas 46 min

Empresa de transporte: TRANSRUMBO

Nombre de conductor: HEVER ALEXIS

Placa: NNN514

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 14545

Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE/JEFFERSON TABARES

N.Int: 92

Capacidad: 5

Nro.Factura: 141583

Propietario: BANCO DE BOGOTA

Cédula Conductor: 986331825

Tipo: Bus

Modelo: 2025

Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2026

Marca: BYD


Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
 Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:5-Delantera Derecha:5.5-Trasera Izquierda Interior:5.4-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:6

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----