

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TECNOCOMÉCANICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

VÉHICULO				
Fecha de prueba 2023-09-20	Nombre o razón social FRANCISCO POSADA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1037448300		
Dirección CIUDAD BOLIVAR		Teléfono 1111111	Ciudad Itagüí	Departamento Antioquia

3.DATOS DEL VEHICULO

3.DATOS DEL VEHICULO						
Placa UPO633	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	
Modelo 2006	No. de licencia de transito 10016665412	Fecha Matrícula 2006-07-31	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0725075	
No. Motor ZD30043091K	Tipo Motor DIÉSEL	Cilindraje 2595cc 14500cc	Kilometraje 15.800	Número de Sillas 15 SÍ X NO ()	Vidrios Polarizados SÍ X NO ()	Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

D. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACU

4. Ensayos

Estimated Net Present Value - NPV

6. Suma de la intensidad de las luces

7. Suspensión (si aplica)

8. Frenos

9. Desviación lateral

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

10. Dispositivos de cierre de la llanta						Máximo	Unidad %
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%			
			11 a Vehículos con ciclo OTTO				

Ecuaciones de gases

11. Emisiones de gases		11.a Vehículos con ciclo S						11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)	
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO ₂	Oxígeno O ₂	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma				
CO	CO	CO ₂	Vr Norma	U <i>n</i> i d a d	U <i>n</i> i d a d	HC	Vr Norma	HC	NO
Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	%	Ralenti	Ralenti
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	Crucero

Máscara a Diesel (opacidad)

	Crucero	%	Crucero	11.b. Vehiculos a Diesel (opacidad)						
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor
		%		%		%	%		%	Resultado

