

## 1. ПЕЧА

## Documento de Identidad

Placa

## 6. Suma de la intensidad de todas

## Las Luces

7. Suspensión (si aplica)

|           | Valor   |           |
|-----------|---------|-----------|
| Izquierda | Derecha | Izquierda |

2

Error en distancia

## 11.a Vehículos con ciclo OTTO

11.a Vehículos con ciclo OTTO[illegible]

---

---

| DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375 |                                                                                                                           |                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Código                                                                                                 | Descripción                                                                                                               | Grupo                 | Tipo de defecto |
|                                                                                                        | Desbalanceo de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 25% y el 30%. | 6.7 Sistema de frenos | A               |
|                                                                                                        |                                                                                                                           |                       | B               |
|                                                                                                        |                                                                                                                           |                       | X               |
|                                                                                                        |                                                                                                                           |                       | 1               |
|                                                                                                        |                                                                                                                           | Total                 | 0               |

  

| D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375 |             |       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| Código                                                                                                          | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |
|                                                                                                                 |             |       | A               |
|                                                                                                                 |             |       | B               |
|                                                                                                                 |             |       | 0               |
|                                                                                                                 |             | Total | 0               |

  

| D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA |             |       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| Código                                                                                                                   | Descripción | Grupo | Tipo de defecto |
|                                                                                                                          |             |       | A               |
|                                                                                                                          |             |       | B               |
|                                                                                                                          |             |       | 0               |
|                                                                                                                          |             | Total | 0               |

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.  
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ X

NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION  
74388

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 90.0 PSI Presion eje1 izquierda 1 90.0 PSI Presion eje2 derecha 1 90.0 PSI Presion eje2 derecha 2 90.0 PSI Presion eje2 izquierda 1 90.0 PSI Presion eje2 izquierda 2 90.0 PSI  
Eje1 derecha 1 5.73mm Eje2 derecha 1 4.78mm Eje2 derecha 2 4.89mm Eje1 izquierda 1 5.81mm Eje2 izquierda 1 4.92mm Eje2 izquierda 2 4.84mm Llantas de repuesto 3.22mm



D CENTRO DE DIAGNOSTICO  
O AUTOMOTOR DEL ORIENTE  
El mejor servicio para su vehículo  
NIT. 900.130.135-8

Fin del informe

G. NOMBRE DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ GIRALDO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECAÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Alexander Contreras Suarez [Tercera placa], Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial exterior], Alexander Contreras Suarez [Foto trasera], Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial motor], Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial interior], Alexander Contreras Suarez [Profundidad de labrado], Alexander Contreras Suarez [Inspección sensorial interior], Alexander Contreras Suarez [Alineación, peso y frenos], Alexander Contreras Suarez [Foto delantera]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnología Independiente S.A.S. - Tecno RTM (Sistema de gestión para revisiones técnicas mecánicas)