



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PÚBLICO #:

1059

Resultado:

Aprobado

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S
Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS
E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com
Cel. 321 605 16 10
RÉGIMEN COMÚN
NIT. 901409763-7

Datos de la inspección

FECHA PRUEBA	PRÓXIMA PRUEBA	NOMBRE / R. SOCIAL	EMPRESA
2025-11-25	2026-01-25	CAVITRANS S.A.S	CAVITRANS S.A.S
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
SNT490	3023581166	PÚBLICO	BUS
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2013	ACPM	41	BLANCO VERDE
SOAT	REVISIÓN TM	COMENTARIOS	
2026-02-04	2026-01-25		

FOTOS DEL VEHÍCULO



Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630

SUSPENSIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Presencia de fisuras, cortes, dobleces, corrosión en chasis y carrocería	Aprobado	Elementos de la suspensión fijados al chasis	Aprobado
Estado y ajuste de las zapatas	Aprobado	Fijación de muelles, resortes, tijeras, espirales y ballestas	Aprobado
Barra estabilizadora, tirantes o brazos de la suspensión, amortiguadores	Aprobado	Bieletas	Aprobado
Existencia de los tornillos en U de los muelles	Aprobado	Verificar los muelles por cualquier daño	Aprobado
Bujes y pasadores de muelles	Aprobado	Existencia de los tornillos de los amortiguadores	Aprobado
Verificar los amortiguadores por escapes o daños	Aprobado	Alineación de las hojas de los muelles	Aprobado
Tijeras y esferas	Aprobado		

EQUIPO DE CARRETERAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Botiquín	Aprobado	Equipo de carretera	Aprobado
Extintor	Aprobado		

FUGAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mal estado, mala distribución o sujeción del cableado eléctrico	Aprobado	Líquido de frenos	Aprobado
Aceite de motor	Aprobado	Aceite de caja	Aprobado

RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tuercas, pernos, deformación y fisuras en los rines	Aprobado	Despegue o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	Aprobado
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	Aprobado	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	Aprobado
Soporte de la llanta de repuesto	Aprobado	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	Aprobado

FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	Aprobado	Superficie antideslizante del pedal	Aprobado
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	Aprobado	Mando freno de emergencia	Aprobado
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	Aprobado	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	Aprobado
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	Aprobado	Servofreno deteriorado o con fugas	Aprobado
Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones	Aprobado	Líquidos de frenos por fuera de los niveles	Aprobado

Fecha expedición: 21/11/2025, 11:43

Fecha generación: 21/11/2025, 11:43

LUCES

No. FIK-3341

Factura electrónica de Venta

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	Aprobado	Estado de los mandos que comutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	Aprobado



Aceite de transmisión

Aprobado Agua

Aprobado

Aceite hidráulico

Aprobado Combustible

Aprobado

VISUAL EMISIONES

ITEM EVALUADO

RESULTADO

ITEM EVALUADO

RESULTADO

Estado del tubo de escape

Aprobado Descarga adecuada del tubo de escape

Aprobado

DIRECCIÓN

ITEM EVALUADO

RESULTADO

ITEM EVALUADO

RESULTADO

Cabrilla

Aprobado No debe tener elementos soldados

Aprobado

Caja de dirección

Aprobado Terminales de dirección

Aprobado

Brazos de dirección

Aprobado Rodillos de giro

Aprobado

Fijación de la cabrilla

Aprobado Nivel de aceite hidráulico

Aprobado

Funcionamiento de la bomba del hidráulico

Aprobado Cruceta de dirección

Aprobado

ESTADO EXTERIOR

ITEM EVALUADO

RESULTADO

ITEM EVALUADO

RESULTADO

Existencia y fijación del bomper delantero

Aprobado Estado de los espejos retrovisores y limpiabrisas

Aprobado

Cierre adecuado de capó, baul y puertas

Aprobado Ubicación y buen estado de placas laterales

Aprobado

Corrosión

Aprobado

ESTADO INTERIOR

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Anclaje de la batería fugas en refrigeración	Aprobado	Control de la velocidad si aplica	Aprobado
Salidas de emergencia, accionamiento y demarcación	Aprobado	Puertas, chapas, seguros, asideros, manijas	Aprobado
Sillas de acuerdo a la licencia de tránsito	Aprobado	Cinturón (posición y estado)	Aprobado
Vidrios del vehículo	Aprobado		

SISTEMA ELÉCTRICO

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del alternador	Aprobado	Estado del Arranque	Aprobado
Estado de la batería	Aprobado		

EVIDENCIA EXTINTOR Y BOTIQUÍN

EXTINTOR



BOTIQUÍN

