

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 16/02/2024		Consecutivo: 2024-3577		
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				
Nombre o Razón Social: ADOLEATE VIAJES Y TURISMO S.A.S		DATOS DEL VEHÍCULO		
Cédula o NIT: 901388649		Placa: TTV960	I interno:	Tipo: BUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X			Modelo: 2014
Licencia de conducción	X			Marca: YUTONG
CRITERIOS			SI	NO
Tarjeta de propiedad			X	2014-01-18
Tarjeta de operación			X	2025-12-19
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X	2024-10-23
Revisión Bimestral			X	2024-04-16
Revisión tecnico mecánica (vigente)			X	2024-10-17
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X	2024-08-16
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas		X	
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X	
	3. Extintor NO 1		X	
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X	
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X	
	6. Cruceta		X	
	7. Linterna		X	
	8. Llanta de repuesto		X	
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora		X	
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X	
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X	
	15. Logo razón social de la empresa transpotador		X	
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X	
PARTÉ POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop		X	
	18. Luces traseras medias		X	
	19. Luces de reversa		X	
	20. Luces de parqueo		X	
	21. Luces direccionales		X	
	22. Vidrio Panoramico		X	
	23. Luz de placa		X	
	24. Velocidad máxima		X	
	27. Como conduzco		X	
	Estado de la placa		X	
PARTÉ FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas		X	
	30. Luces direccionales y parqueo		X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X	
	32. Estado de la placa		X	
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)		X	
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura		X	
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad		X	

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojineria	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspensión	X				
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta romana	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex, (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X				
LLANTAS	LLANTAS	X				

LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
FIRENZA	FIRENZA	IN	EX
275/70R22.5	275/70R22.5	FIRENZA	FIRENZA
10MM	10MM	275/70R22 .5	275/70R22 .5
10MM	10MM	6MM	6MM
Cumple	Cumple	6MM	10MM
		Cumple	10MM
		Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejora la instalación de cinturones de seguridad	Prepara caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojineria

TRANSPORTE SAS

Sea más accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar.

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad.



TECNOLOGIAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la Inspección:

Firma

José Manuel Rivas

Firma

Aprobado