

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 12/04/2024				Consecutivo: 2024-3810	
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO					
Nombre o Razón Social: MONTOYA RAMIREZ GLADYS MARIA				DATOS DEL VEHÍCULO	
Cedula o NIT: 39386867				Placa: SNV788	Interno:
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2015	Tipo: BUS Kilometraje: GPS
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS				SI	NO
Tarjeta de propiedad				X	2013-12-03
Tarjeta de operación				X	2025-12-22
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X	2024-02-28
Revisión Bimestral				X	2024-06-12
Revisión tecno mecánica (vigente)				X	2024-06-13
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X	2024-12-18
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor NO 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			

INTERNO DEL VEHICULO	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52. Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta rompa	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
BOTIQUIN	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
IMAGEN CORPORATIVA	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
LLANTAS	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
IMAGEN CORPORATIVA	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
LLANTAS	LLANTAS	X			

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
MICHÉLIN 235/75R17.5	MICHÉLIN 235/75R17.5	IN MICHELIN 235/75R17 .5	EX MICHELIN 235/75R17.5 .5
11MM	11MM	235/75R17 235/75R17 4MM	235/75R17.5 235/75R17.5 4MM
11MM	11MM	4MM	4MM
Cumple	Cumple	8MM	8MM

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la réplica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería

Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar

Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958

Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Firma:

José Manuel Rivas B.

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

Resultado de la Inspección:

Aprobado