

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

ENLACE CDA S.A.S
NIT 830513179-2
DIAG 21 N° 52-79 Tel
6694266
CARTAGENA

FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:
2024-08-26 DANIEL CAMILO BOHORQUEZ

Dirección: ASTURIAS MZ C LT 15

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 1143344669

Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR

Placa: WGP693

Marca: CHEVROLET

Línea:

FRR

Clase:

BUS

Modelo:

2015

Cilindrada:

5193

Kilometraje:

319763

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10029200393

Combustible:
DIESEL

Color:
BLANCO VERDE

Empresa:

Conductor:
DANIEL CAMILO BOHORQUEZ



Fecha 2024-08-26, Placa WGP693 Hora 09:56



Fecha 2024-08-26, Placa WGP693 Hora 10:02

| Eficacia Total | | | Mínimo | Unidad | Frenos | | | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|---|---------------|--------|-------|--------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 57,6 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | 8952 | 16118 | N | Eje 1 Derecho | 8745 | 15196 | N | 2,3 | 30 | % | | | |
| | | | Eje 2 Izquierdo | 15287 | 21445 | N | Eje 2 Derecho | 14253 | 29234 | N | 6,8 | 30 | % | | | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | | | | | | | |
| 21,5 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | | | | | | |

| Desviación Lateral | | | Inspección Sensorial | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|----------------------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| Eje 1 | -3,6 | Eje 2 | -2,5 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Lucas Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Andaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | NO APLICA | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA |
| G1 Piloto | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Coljnería | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA |

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | | | |
|----------------------------|---------|------|------|------|
| Rueda De Repuesto | 4.89 | | | |
| Izquierda | Derecha | | | |
| Eje 1 | 4,25 | | | 4,3 |
| | R1 | R2 | R2 | R1 |
| Eje 2 | 4,36 | 4,24 | 5,55 | 5,37 |