



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	STY226	Cliente:	Nataly Alvarez Cano
Marca:	CHEVROLET	Identificación:	1046667502
Línea:	NPR 71	Teléfono:	0
Color:	Blanco	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	808203	Fecha Revisión:	24/10/2024 11:33 a.m.
Nº Chasis:	9GCNPR719BB002696	SOAT Hasta:	31/08/2025
Matriculado:	14/07/2010	RTM Hasta:	31/08/2025
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Particulares		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

DIRECCIÓN



Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS		
Rines y Llantas	Bueno	

SISTEMA DE COMBUSTIBLE		
Sistema de Combustible	Bueno	

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
Luces	Regular	
Salida de Emergencia y Placas	Bueno	
Equipo de Carretera	Bueno	
Botiquin	Bueno	

DOCUMENTOS		
SOAT	Bueno	
Revisión Técnico Mecánica	Bueno	

MOTOR		
Motor	Bueno	

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Bueno	

FRENOS		
Pedal	Bueno	
Guayas	Bueno	
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno	
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno	
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno	
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno	
Eficacia del Frenado	Bueno	


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS			
Delantera Izquierda: 9.0 mm			Delantera Derecha: 8.6 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 8.7 mm			Trasera Derecha Externa Eje 2: 7.0 mm
Trasera Izquierda Interna Eje 2: 4.0 mm			Trasera Derecha Interna Eje 2: 7.9 mm
Repuesto: 6.7 mm			

CLÁUSULAS
Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria. Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.

DETALLES

OBSERVACIONES

-Luz direccional delantera derecha no funciona. *Vehículo revisado por: Jairo Mafla * .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pino', is centered on a light pink rectangular background.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT