



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	STY226	Cliente:	Nataly Alvarez Cano
Marca:	CHEVROLET	Identificación:	1046667502
Línea:	NPR 71	Teléfono:	0
Color:	Blanco	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	808203	Fecha Revisión:	18/12/2024 05:14 p.m.
Nº Chasis:	9GCNPR719BB002696	SOAT Hasta:	31/08/2025
Matriculado:	14/07/2010	RTM Hasta:	31/08/2025
Inspector:	Luisfernandacolorado		
Empresa:	Particulares		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

DIRECCIÓN



Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS	
Rines y Llantas	Bueno
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Sistema de Combustible	Bueno

MOTOR	
Motor	Bueno
TRANSMISIÓN	
Transmisión	Bueno

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN	
Luces	Regular
Salida de Emergencia y Placas	Bueno
Equipo de Carretera	Bueno
Botiquín	Bueno

FRENOS	
Pedal	Bueno
Guayas	Bueno
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno
Eficacia del Frenado	Bueno

DOCUMENTOS	
SOAT	Bueno
Revisión Técnico Mecánica	Bueno

PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS

Delantera Izquierda: 6.7 mm



Delantera Derecha: 7.0 mm

Trasera Izquierda Externa Eje 2: 2.1 mm



Trasera Derecha Externa Eje 2: 4.2 mm

Trasera Izquierda Interna Eje 2: 2.0 mm

Trasera Derecha Interna Eje 2: 4.2 mm

Repuesto: 7.2 mm



CLÁUSULAS

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.

DETALLES

OBSERVACIONES

-Luz media delantera intermitente. *Vehículo revisado por: Jairo Mafla * .

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jairo Mafla".

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT