



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4

# FICHA TECNICA

## A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO			
Fecha de prueba 26/12/2024 15:34:24		Nombre o razón social FRANCISCO JAVIER HERRERA RIVERA		Documento de identidad CC: (X) NIT: ( ) CE: ( ) No: 70750325	
Dirección LOS PATIOS		Teléfono 1		Ciudad LOS PATIOS	Departamento Antioquia

## 3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SMH675		País COLOMBIA	Servicio Público	Clase BUS	Marca CHEVROLET	Línea LV 150
Modelo 2010	No. de licencia de tránsito 10030797176		Fecha matricula 12/05/2009	Color BLANCO VERDE	Combustible DIESEL	VIN o Chasis 9GCLV1505AB171508
N. Motor 6WA1400956		Tipo motor 4T	Cilindraje 12000	Kilometraje	Número de Sillas 44	Vidrios polarizados Si ( ) No (X)
						Blindaje Si ( ) No (X)

## 11. Labrado de llantas

Izquierda		Eje 1		Derecha	
5mm		5mm			
Repuesto 4mm					
Eje 2					
Izquierda		Derecha			
Externa	Interna	Interna		Externa	
5mm	5mm	5mm		5mm	

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

## D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

**Nota: Defectos tipo A.** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos tipo B.** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía publica

## E. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

Aprobo: <u>Si X</u> <u>No</u>	
E.1: Cumple con las adaptaciones para vehiculos de enseñanza automovilistica? (Solo aplica para vehiculos de este tipo)	
Aprobo: <u>Si</u> <u>No</u>	

Nota: Causal de rechazo:

a) Se encuentra al menos un defecto tipo A;

b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares.

Igual o superior a 5 para vehículos públicos.

Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.

Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.

Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz

Cuando se presente al menos un defecto tipo A para

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:  
10391

**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE  
VIGENCIA EXTINTOR: ENERO 2025

**G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

*Sebastián Gómez Castillo*

**JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO**

**H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA**

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



----- Fin del informe -----



VALIDO SOLO PARA  
FICHA TECNICA  
RESOLUCIÓN 0315  
DE FEBRERO DEL 2013