



## REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PÚBLICO PESADOS: 4225

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: WMZ-037



### APROBADO

Criticas 0 Rechazado 0% (0)  
Aprobadas 102 Total 102

#### Datos de la Inspección

Fecha:	17/mar./2025 01:18 p.m.	Fecha Siguiente:	16/may./2025 01:18 p.m.
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	EUROLLANTAS-MARINILLA	Fecha Creación:	17/mar./2025 01:26 p.m.
Fecha Inicio:	17/mar./2025 01:18 p.m.	Fecha Finalización:	17/mar./2025 01:26 p.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-		

#### Datos del Vehículo

Vehículo:	WMZ-037	Marca:	CHEVROLET	Línea	FRR
Medición Actual:	-No Definido-	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUS

#### DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	FRANCISCO JAVIER HERRERA RIVERA
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	70750325
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSPORTE SAMBUSES S.A.S
Nit	BUENO - Aprobado	
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	JUAN PABLO HERRERA SANCHEZ
Nº Documento	BUENO - Aprobado	1.035.915.289
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	26/11/2027
Soat	BUENO - Aprobado	24/09/2025
Revisión Técnico Mecánica	BUENO - Aprobado	6/09/2025
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	23/10/2025
Técnico De Inspección Rpip	BUENO - Aprobado	DONAIRES

#### EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs, 10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	mar-26
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Gato	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llana De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	

#### SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación
Luces Medianas	BUENO - Aprobado
Luces Bajas	BUENO - Aprobado



6 Llanta	BUENO - Aprobado
7 Llanta	BUENO - Aprobado
8 Llanta	BUENO - Aprobado
9 Llanta	BUENO - Aprobado
10 Llanta	BUENO - Aprobado

#### DIRECCION

Novedad	Calificación
Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado
Biela Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado

#### FRENOS

Novedad	Calificación
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado
Compresor De Aire De Freno	BUENO - Aprobado
Freno Auxiliar	BUENO - Aprobado
Freno De Mano	BUENO - Aprobado
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado
Fuga De Líquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado
Válvulas Relay Y Descargue	BUENO - Aprobado

#### TRANSMISION

Novedad	Calificación
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas	BUENO - Aprobado
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado
Enriador De Aceite Y Filtro	BUENO - Aprobado
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado
Retenedores De Ruedas	BUENO - Aprobado
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado
Soportes	BUENO - Aprobado



Imágenes



17/mar/2025 01:26 p.m.  
EUROLLANTAS-MARINILLA



17/mar/2025 01:26 p.m.  
EUROLLANTAS-MARINILLA