



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 12/06/2025
Hora inicial: 12:10:00
Hora final: 12:40:00
Duración revisión: 00 horas 30 min

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO
Nombre de conductor: JOAQUIN AMADO MANCO MANCO
Placa: KTO018
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 4885
Técnicos: /KEVIN ARANGO/JULIAN UPEGUI

Propietario: CARMEN VERONICA HIGUITA HIGUITA
Cédula Conductor: 3486997

Tipo: Buseta
Modelo: 2025
Licencia: C2


Lote: TERCERA REVISION 2025
Marca: MITSUBISHI FUSO
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:7-Trasera Izquierda Exterior:8-Trasera Derecha Interior:7-Trasera Derecha

Exterior:6.5-LLanta de Repuesto:9

Observaciones generales: **ASEGURAR BARRA ESTABILIZADORA TRASERA**

Firma del técnico(s) o Director:

Julian Upegui
TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA

----- FIN DEL REPORTE -----