



N°C: 070770

DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	STY226	Cliente:	Nataly Alvarez Cano
Marca:	CHEVROLET	Identificación:	1046667502
Línea:	NPR 71	Teléfono:	0
Color:	Blanco	Dirección:	Amaga
N° Motor:	808203	Fecha Revisión:	21/08/2025 02:42 p.m.
N° Chasis:	9GCNPR719BB002696	SOAT Hasta:	31/08/2025
Matriculado:	14/07/2010	RTM Hasta:	31/08/2025
Inspector:	Administrador		
Empresa:	Particulares		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

DIRECCIÓN



Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS



Rines y Llantas Bueno

SISTEMA DE COMBUSTIBLE



Sistema de Combustible Bueno

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN



Luces Bueno
Salida de Emergencia y Placas Bueno
Equipo de Carretera Bueno
Botiquin Bueno

DOCUMENTOS



SOAT Bueno
Revisión Técnico Mecánica Bueno

MOTOR



Motor Bueno

TRANSMISIÓN



Transmisión Bueno

FRENOS



Pedal Bueno
Guayas Bueno
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes Bueno
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento Bueno
Tubos y Mangueras de Frenos Bueno
Cilindros Mordazas y Bandas Bueno
Eficacia del Frenado Bueno

PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS

Delantera Izquierda: 2.1 mm



Delantera Derecha: 3.2 mm

Trasera Izquierda Externa Eje 2: 10.5 mm



Trasera Derecha Externa Eje 2: 10.2 mm

Trasera Izquierda Interna Eje 2: 10.8 mm

Trasera Derecha Interna Eje 2: 10.4 mm

Repuesto: 2.1 mm




CLÁUSULAS

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.

DETALLES

OBSERVACIONES

A handwritten signature in black ink on a light pink background. The signature is stylized and appears to read 'Y. Pino'.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT