



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 30/08/2025
Hora inicial: 13:45:00
Hora final: 13:56:00
Duración revisión: 00 horas 11 min

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO
Nombre de conductor: ELBER ALEXIS ECHAVARRIA PRESIGA
Placa: KTO018 N.Int: 0
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 28
Kilometraje: 1290 Nro.Factura: 135946
Técnicos: /SEBASTIAN MONSALVE/ALEXIS RESTREPO

Propietario: VERONICA HIGUITA
Cédula Conductor: 1035282592
Tipo: Buseta
Modelo: 2025
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2025
Marca: MITSUBISHI FUSO
Elaborado por: Inspe:/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:10-Delantera Derecha:10-Trasera Izquierda Interior:10-Trasera Izquierda Exterior:5-Trasera Derecha Interior:5-Trasera Derecha Exterior:6-LLanta de Repuesto:6

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Se han fijado defectos
TECNICENTRO LOS COLORES
TEL. 890.302.988-7
DIVISION TECNOCOMECAÑICA

Fecha de impresión
30/08/2025
13:56:00

Sede Ppal.Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail:tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellín - Colombia

Page 1/1