



Ficha Nro.86291

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 29/09/2025
Hora inicial: 07:56:00
Hora final: 08:09:00
Duración revisión: 00 horas 13 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JUAN ARANGO

Placa: SIT688
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 443013

Técnicos: /DANIEL LÓPERA

Propietario: ALVAREZ LEIDY
Cédula Conductor: 98512758

Tipo: Bus
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2025
Marca: CHEVROLET NPR
Elaborado por: Inspec/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 5.2-Delantera Derecha: 6-Trasera Izquierda Interior: 8.4-Trasera Izquierda Exterior: 9-Trasera Derecha Interior: 7-Trasera Derecha Exterior: 8.2-LLanta de Repuesto: 4

Observaciones generales: ASEGURAR SEGUNDA CRUZETA CARDAN

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión
29/09/2025
08:09:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellin - Colombia