



REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO PESADOS: 4652

EUROLLANTAS-CONCRELLANTAS

Vehículo: SJK607

APROBADO



Críticas 0 **Rechazado** 0% (0)
Aprobadas 102 **Total** 102

Datos de la Inspección

Fecha:	06/mar./2026 08:04 a.m.	Fecha Siguiete:	05/may./2026 08:04 a.m.	
Odómetro:	-	Odómetro Siguiete chequeo:	-	
Horómetro:	-	Horómetro Siguiete chequeo:	-	
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-	
Creado Por:	EUROLLANTAS-MARINILLA	Fecha Creación:	06/mar./2026 08:09 a.m.	Fuente: web
Fecha Inicio:	06/mar./2026 08:04 a.m.	Fecha Finalización:	06/mar./2026 08:09 a.m.	Duración: 5m
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-	Grupos: -
Comentario:	-			

Datos del Vehículo

Vehículo:	SJK607	Marca:	NISSAN	Línea	U41
Medicion Actual:	-No Definido-	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	BUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	4566	Fecha:	09/ene./2026 11:21 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

DOCUMENTACIÓN

Novedad	Calificación	Comentario
Nombre Del Propietario	BUENO - Aprobado	NORBERTO DE JESUS ECHAVARRIA USME
Identificación Del Propietario	BUENO - Aprobado	71675097
Nombre De La Empresa	BUENO - Aprobado	TRANSPORTES SAMBUSES S.A.S.
Nombre Del Conductor	BUENO - Aprobado	IVAN DARIO ARBOLEDA QUINTERO
N° Documento	BUENO - Aprobado	71392319
Licencia De Conducción	BUENO - Aprobado	29/07/2026
Soat	BUENO - Aprobado	19/12/2026
Revisión Tecnicomecánica	BUENO - Aprobado	13/12/2026
Tarjeta De Operación	BUENO - Aprobado	07/03/2023
Técnico De Inspección Rptp	BUENO - Aprobado	DIEGO TORRES

EQUIPO DE CARRETERA

Novedad	Calificación	Comentario
1 Extintor (5 Lbs,10 Lbs, 20 Lbs)	BUENO - Aprobado	01/2027
Botiquín De Primeros Auxilios	BUENO - Aprobado	Con Imagen
Conos Reflectivos	BUENO - Aprobado	
Gato	BUENO - Aprobado	
Juego De Llaves	BUENO - Aprobado	
Linterna Con Pilas	BUENO - Aprobado	
Llave De Pernos	BUENO - Aprobado	
Llanta De Repuesto	BUENO - Aprobado	
Tacos (2)	BUENO - Aprobado	



SISTEMA ELECTRICO

Novedad	Calificación
Luces Medias	BUENO - Aprobado
Luces Bajas	BUENO - Aprobado
Luces Altas	BUENO - Aprobado
Luces Direccionales	BUENO - Aprobado
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Luz De Reversa	BUENO - Aprobado
Luces De Freno	BUENO - Aprobado
Pito De Servicio	BUENO - Aprobado

TESTIGOS

Novedad	Calificación
Testigo Carga De Batería	BUENO - Aprobado
Testigo Check Engine	BUENO - Aprobado
Testigo Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado

CARROCERÍA

Novedad	Calificación
Cinturones De Seguridad	BUENO - Aprobado
Manijas De Apertura Y Cierre De Puertas	BUENO - Aprobado
Plumillas	BUENO - Aprobado
Parachoques Delantero/Trasero	BUENO - Aprobado
Puerta Furgon	BUENO - Aprobado
Puertas Laterales	BUENO - Aprobado
Retrovisores	BUENO - Aprobado
Silleteria	BUENO - Aprobado
Vidrios Parabrisas	BUENO - Aprobado
Vidrios Laterales	BUENO - Aprobado

MOTOR

Novedad	Calificación
Carter	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite, Combustible,Refrigerante	BUENO - Aprobado
Mofle	BUENO - Aprobado
Soportes Y Bases Del Motor	BUENO - Aprobado

SUSPENSION

Novedad	Calificación
Amortiguador Delantero	BUENO - Aprobado
Amortiguador Trasero	BUENO - Aprobado
Artillería O Bocin	BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora	BUENO - Aprobado
Barras Tensoras	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle Balancin	BUENO - Aprobado
Bujes De Bastidor	BUENO - Aprobado
Bujes Y Pasadores (Pivote De Dirección)	BUENO - Aprobado
Cauchos Topes	BUENO - Aprobado
Esparragos	BUENO - Aprobado
Muelles	BUENO - Aprobado
Pernos	BUENO - Aprobado
Rodamientos	BUENO - Aprobado
Rines	BUENO - Aprobado
Troque Delantero	BUENO - Aprobado
Troque Trasero	BUENO - Aprobado



Zapatas Y Balancines (Muelles)	BUENO - Aprobado
1 Llanta Delantera Izquierda	BUENO - Aprobado
2 Llanta Delantera Derecha	BUENO - Aprobado
3 Llanta	BUENO - Aprobado
4 Llanta	BUENO - Aprobado
5 Llanta	BUENO - Aprobado
6 Llanta	BUENO - Aprobado
7 Llanta	BUENO - Aprobado
8 Llanta	BUENO - Aprobado
9 Llanta	BUENO - Aprobado
10 Llanta	BUENO - Aprobado

DIRECCION

Novedad	Calificación
Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Bomba Hidráulica	BUENO - Aprobado
Biela Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Caja De Dirección	BUENO - Aprobado
Conjunto Caña De Dirección	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite Hidráulico	BUENO - Aprobado
Terminales De Barra Central De Dirección	BUENO - Aprobado
Terminales Brazo De Mando Dirección	BUENO - Aprobado

FRENOS

Novedad	Calificación
Bandas Y/O Pastillas De Freno	BUENO - Aprobado
Camaras O Cilindro De Rueda	BUENO - Aprobado
Campanas Y/O Discos	BUENO - Aprobado
Compresor De Aire De Freno	BUENO - Aprobado
Freno Auxiliar	BUENO - Aprobado
Freno De Mano	BUENO - Aprobado
Freno De Ahogo	BUENO - Aprobado
Fuga De Liquido Y/O Aire	BUENO - Aprobado
Mangueras Y/O Tubos	BUENO - Aprobado
Tanques De Almacenamiento	BUENO - Aprobado
Válvulas Relay Y Descargue	BUENO - Aprobado

TRANSMISION

Novedad	Calificación
Bombas De Cluth	BUENO - Aprobado
Caja De Velocidades	BUENO - Aprobado
Cardanes Y Cruquetas	BUENO - Aprobado
Cauchos Y Rodillos De Cardan	BUENO - Aprobado
Enfriador De Aceite Y Filtro	BUENO - Aprobado
Ejes De Ruedas	BUENO - Aprobado
Fisuras Del Hause	BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite	BUENO - Aprobado
Retenedores De Ruedas	BUENO - Aprobado
Retenedor De Speed	BUENO - Aprobado
Soportes	BUENO - Aprobado



Imágenes



06/mar./2026 08:09 a.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



Novedad: Botiquín de primeros auxilios
06/mar./2026 08:09 a.m.
EUROLLANTAS-MARINILLA



Ing. Mec.: FRANCISCO ALEX PITTI ZULETA T.P. AN230-40538 Firmado Electronicamente Nota: RESOLUCIÓN 315 DE 2013 Artículo 2°. Revisión y Mantenimiento de los vehiculos..... Las intervenciones correctivas que sea necesario realizar al vehiculo podrán ser contratadas por el propietario, pero el vehículo no podrá ser despachado sin la validación satisfactoria por parte de la empresa de las reparaciones realizadas.