



PREVY-CARS SAS NIT: 901.015.332-4 TEL.3107337839

FICHA TÉCNICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| 1. FECHA | | 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO | |
| Fecha de prueba 15/03/2026 11:51:26 | Nombre o razón social JOSE ALBERTO TOBON MAZO | Documento de identidad CC: (X) NIT: () CE: () No: 70256801 | |
| Dirección BARBOSA | Teléfono 1 | Ciudad BARBOSA | Departamento Antioquia |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|
| Placa WEP444 | País COLOMBIA | Servicio Público | Clase BUS | Marca YUTONG | Línea ZK6107HA |
| Modelo 2014 | No. de licencia de tránsito 10036220226 | Fecha matricula 41673 | Color BLANCO | Combustible DIESEL | VIN o Chasis LZYTBD62E1000496 |
| N. Motor 87573170 | Tipo motor 4T | Cilindraje 6700 | Kilometraje | Número de Sillas 44 | Vidrios polarizados Si () No (X) |
| Blindaje Si () No (X) | | | | | |

3. Labrado de llantas

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-------|---------|--|
| Izquierda | | Eje 1 | | Derecha | |
| 6mm | | | | 6mm | |
| Repuesto 7mm | | | | | |
| Izquierda | | | Eje 2 | | |
| Externa | | Interna | | Derecha | |
| 7mm | | 7mm | | 7mm | |
| | | | | Externa | |
| | | | | 7mm | |

B. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | | |
| Total | | | | |

B.1. DEFECTOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

| Código | Descripción | Grupo | Tipo de defecto | |
|--------|-------------|-------|-----------------|---|
| | | | A | B |
| | | | | |
| Total | | | | |

Nota: Defectos tipo A. Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B. Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

C. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC 5375

| | |
|---|--|
| Aprobo: <u>Si X</u> <u>No</u> | |
| D.1: Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo) | |
| Aprobo: <u>Si</u> <u>No</u> | |

Nota: Causal de rechazo:

- a) Se encuentra al menos un defecto tipo A; Igual o superior a 10 para vehículos particulares.
Igual o superior a 5 para vehículos públicos.
- b) La cantidad total de defectos tipo B, sea: Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicleta.
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros.
Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NÚMEROS DE LOS F.U.R ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA ESA REVISIÓN:

20591

E. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

VIGENCIA EXTINTOR: DICIEMBRE 2026

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: COMPLETO Y VIGENTE

Sebastián Gómez Castillo

JOAN SEBASTIAN GOMEZ CASTILLO

F. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA FICHA TECNICA

Visual -SEBASTIAN GOMEZFoto #1 -SEBASTIAN GOMEZ,Foto #2 -SEBASTIAN GOMEZ,



----- Fin del informe -----

VÁLIDO SÓLO PARA
FICHA TÉCNICA
RESOLUCIÓN 0315
DE FEBRERO DE 2013

