



Ficha Nro.92219

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES TECNICENTRO LOS COLORES Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 01/04/2026
Hora inicial: 08:12:00
Hora final: 08:28:00
Duración revisión:00 horas 16 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: JUAN DAVID ALVAREZ ARANGO
Placa: SIT688
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 443013
Técnicos: /FERNANDO QUIROZ

Propietario: ALVAREZ ARANGO LEYDI
Cédula Conductor: 98512758
Tipo: Buseta
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 20
Marca: CHEVROLET NPR
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA:AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

DESGASTE DE LLANTAS(mm)

Llanta Izquierda:5-Delanteras Derecha:5-Trasera Izquierda Interior:4-Trasera Izquierda Exterior:4-Trasera Derecha Interior:4-Trasera Derecha Exterior:4-LLanta de Repuesto:3

Observaciones generales: BUJES DE SAPA TRASEROS PROXIMOS PARA CAMBIO

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-
DIVISION TECNICOMECA