

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas S.A.S. NIT: 900172316-9 Cra 46 # 7-161 y Cra 46 # 7-162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (804)

FECHA 2023-05-13 **DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO**
 Nombre o razón social: SERVITRAVEL GROUP SAS
 Documento de identidad: CC (X) NIT () CE () No. 900421154-7
 Dirección: CC FLANDES PLAZA LC 8
 Teléfono: 4483412 Ciudad: Medellín Departamento: Antioquia

DATOS DEL VEHICULO
 Placa: TMV146 País: Colombia Servicio: Público Clase: Microbus Marca: Nissan Línea: Univan shg gl
 Modelo: 2007 No. de licencia de tránsito: 10019572466 Fecha Matrícula: 2006-12-27 Color: Blanco Combustible: Diesel Vta o Chasis: UNIM 04E 2020795448
 No. Motor: 2D300368206 Tipo Motor: DIESEL Cádrage: 3000 Kilometraje: 460849 Número de Sillas: 14 Vidrios Polarizados: SI () NO () Rindaje: SI () NO (X)



2023-05-13 TMV146 12:01



2023-05-13 TMV146 12:03

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	72.10		64.70		60.90		62.90
							Mínimo 40
							Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.40	50	%	Eje 1 Izquierdo 3545.00	6781.00	N	Eje 1 Derecho 3303.00	5815.00	N	6.83	30	%
			Eje 2 Izquierdo 2080.00	4549.00	N	Eje 2 Derecho 2261.00	4607.00	N	8.01	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
32.80	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.05	0.05						

Inspección Visual						
Luces altas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	
Pisos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Piso	CUMPLE	
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Laternaria y Pintura	CUMPLE	
Ultrerna	CUMPLE	Andaje de Batería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
Direccionales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Uanta de repuesto	CUMPLE	
Brazos Axiales	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Stop	CUMPLE	
Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	
Amortiguadores	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Señales de advertancia	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
Promedio de Distancia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	
Triángulos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	
Bastidor	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	
Tacos	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Crucefa	CUMPLE	Gato	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.30	6.20
Eje2	7.50	7.60

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)