

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba 2024-06-20	Nombre o razón social ELENA RESTREPO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 42693317
Dirección CARRERA 51D #120-26	Teléfono 2735119	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TTY912	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10018353030	Fecha Matrícula 2012-12-11	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797404	
No. Motor ZD30307964K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 119561	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)	Blindaje SI ( ) NO (X)



2024-06-20 TTY912 16:53

2024-06-20 TTY912 16:52

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.50	Delantera Derecha	Valor 84.20	Trasera Izquierda	Valor 77.10	Trasera Derecha	Valor 73.00	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
67.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2529.00	3503.00	N	Eje 1 Derecho	2788.00	3348.00	N	9.29	30
			Eje 2 izquierdo	1313.00	2109.00	N	Eje 2 Derecho	1391.00	2970.00	N	5.61	30
25.40	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.10	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.82
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.41	4.39
Eje2	4.32	4.27

  
Héctor Jaime Valencia

HECTOR JAIME VALENCIA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)