

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089735 - (4) 3798824

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-08-21	Nombre o razón social ELENA RESTREPO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42693317			
Dirección CARRERA 51D #120-26		Teléfono 2735119	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO

Placa TTY912	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10018353030	Fecha Matrícula 2012-12-11	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797404
No. Motor ZD30307964K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 394279	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2024-08-21 TTY912 15:32

2024-08-21 TTY912 15:28

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 98.70	Delantera Derecha	Valor 53.40	Trasera Izquierda	Valor 84.50	Trasera Derecha	Valor 55.10	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	3020.00	N	Eje 1 Derecho	3342.00	N	9.63	30	%
56.10	50	%	Eje 2 izquierdo	3187.00	N	Eje 2 Derecho	3504.00	N	9.05	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 -0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Galo	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje6 llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Andaje de Bateria	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.23
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.05
Eje2	4.53	4.59



GLENDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)