

**REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO #:**

807

Resultado:

Aprobado

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S
Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS
E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com
Cel. 321 605 16 10
RÉGIMEN COMÚN
NIT. 901409763-7

Datos de la inspección

FECHA PRUEBA	PROXIMA PRUEBA	NOMBRE /R SOCIAL	EMPRESA
2024-08-23	2024-10-23	Personal driver	Personal driver
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
SNP746	3154980467	Especiales	Microbus
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2010	ACPM	12	Blanco cerámica
SOAT	REVISIÓN TM	COMENTARIOS	
2025-06-25	2025-06-22		

FOTOS DEL VEHÍCULO

Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630

SUSPENSIÓN

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Verificar la existencia de fisuras, cortes, dobleces, en chasis y carrocería	Aprobado	Elementos de la suspensión fijados al chasis	Aprobado
Verificar el estado y ajuste de las zapatas	Aprobado	Fijación de muelles, resortes, tijeras, espirales y ballestas	Aprobado
Barra estabilizadora, tirantes o brazos de la suspensión, amortiguadores	Aprobado	Bieletas	Aprobado
Existencia de los tornillos en U de los muelles	Aprobado	Verificar los muelles por cualquier daño	Aprobado
Bujes y pasadores de muelles	Aprobado	Existencia de los tornillos de los amortiguadores	Aprobado
Verificar los amortiguadores por escapes o daños	Aprobado	Alineación de las hojas de los muelles	Aprobado
Tijeras y esferas	Aprobado		

EQUIPO DE CARRETERAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Botiquín	Aprobado	Equipo de carretera	Aprobado
Extintor	Aprobado		

FUGAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mal estado, mala distribución o sujeción del cableado eléctrico	Aprobado	Líquido de frenos	Aprobado
Aceite de motor	Aprobado	Aceite de caja	Aprobado

RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tuercas, pernos, deformación y fisuras en los rines	Aprobado	Despeque o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	Aprobado
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	Aprobado	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	Aprobado
Soporte de la llanta de repuesto	Aprobado	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	Aprobado

FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	Aprobado	Superficie antideslizante del pedal	Aprobado
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	Aprobado	Mando freno de emergencia	Aprobado
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	Aprobado	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	Aprobado
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	Aprobado	Servofreno deteriorado o con fugas	Aprobado
Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones	Aprobado	Líquidos de frenos por fuera de los niveles	Aprobado

LUCES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	Aprobado	Estado de los mandos que conmutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	Aprobado

Agua	Aprobado	Agua	Aprobado
Combustible	Aprobado	Combustible	Aprobado
VISUAL EMISIONES			
ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Estado del tubo de escape	Aprobado	Descarga adecuada del tubo de escape	Aprobado
DIRECCIÓN			
ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Cabrilla	Aprobado	No debe tener elementos soldados	Aprobado
Caja de dirección	Aprobado	Terminales de dirección	Aprobado
Brazos de dirección	Aprobado	Rodillos de giro	Aprobado
Fijación de la cabrilla	Aprobado	Nivel de aceite hidráulico	Aprobado
Funcionamiento de la bomba del hidráulico	Aprobado	Cruce de dirección	Aprobado
ESTADO EXTERIOR			
ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Existencia y fijación del bumper delantero	Aprobado	Estado de los espejos retrovisores y limpiabrisas	Aprobado
Cierre adecuado de capó, baul y puertas	Aprobado	Ubicación y buen estado de placas laterales	Aprobado
Corrosión	Aprobado		