


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-10-22	Nombre o razón social ELENA RESTREPO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 42693317			
Dirección CARRERA 51D #120-26		Teléfono 2735119	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TTY912	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10018353030	Fecha Matrícula 2012-12-11	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797404
No. Motor ZD30307964K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 398631	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 85.60	Delantera Derecha	Valor 73.20	Trasera Izquierda	Valor 79.80	Trasera Derecha	Valor 65.10	Mínimo 40	Unida %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	---------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unida
56.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3372.00	N	Eje 1 Derecho	3698.00	N	8.82	30	%
			Eje 2 izquierdo	2418.00	N	Eje 2 Derecho	2667.00	N	9.34	30	%
22.10	18	%	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.10	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Rotulas superiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 Llanta Izquierda	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Eje4 Llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje2 Llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje1 Llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Eje3 Llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 Llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Llanta Izquierda	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje3 Llanta derecha	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje5 Llanta Izquierda	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	5.00
Eje2	6.00	5.00



GLENDA JUAREZ CISNEROS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnilmaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)