

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000125-2501

CDA BOGOTA SEDE  
NORTE SAS  
NIT 9016353349  
CL 166 22-13 Tel  
3134656970  
BOGOTA

## FECHA

Fecha de prueba: 2025-01-06

Nombre o razón social: OLIVARES TORRES ÓSCAR DAVID

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79943718

Dirección: CLL 153A#7-58

Teléfono:

3102688974

Cludad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa: SNQ802

Marca:

RENAULT

Línea:

TRAFIC

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2013

Cilindraje:

1870

Kilometraje:

210836

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10030700970

Combustible: DIESEL

Color:

BLANCO GLACIAL

Empresa:

Conductor:

OLIVARES TORRES ÓSCAR DAVID



Fecha 2025-01-06, Placa SNQ802 Hora 12:08



Fecha 2025-01-06, Placa SNQ802 Hora 12:09

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70	Delantera Derecha	Valor 63	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 60	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2946	Peso 6445	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2599	Peso 5866
			Eje 2 Izquierdo	2698	4670	N	Eje 2 Derecho	2628	4591
Desviación Lateral									
Eje 1	2,5	Eje 2	-1,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)

## Inspección Sensorial

### ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Balleslas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,54	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2,35	2,58
Eje 2	4,38	4,39