

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2025-05-12	Nombre o razón social JAIME ALBERTO GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71647601					
Dirección CRA55C 79BB SUR 95		Teléfono 111111	Ciudad Sabaneta	Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa TDZ511	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan		
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10018193301	Fecha Matrícula 2012-05-10	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796987		
No. Motor Z0796987CM	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 328022	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2025-05-12 TDZ511 10:40



2025-05-12 TDZ511 10:40

Suspensión (si aplica)		Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo	Unidad
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	%
64.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3548.00	N	Eje 1 Derecho	3493.00	N	1.55	30	%
			Eje 2 izquierdo	3224.00	N	Eje 2 Derecho	2750.00	N	14.70	30	%

Frenos		Eficacia total		Mínimo		Unidad		Eficacia auxiliar		Mínimo	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Eje 7	Eje 8	Eje 9	Eje 10	Eje 11	Eje 12
0.14	0.17										
Eje 1 izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE						
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE						
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Ancaje de Bateria	CUMPLE						
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
Ancaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE						
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE						
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE						
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE						
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE						
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE						
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE						
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE						
Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Eslado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE						
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Seriales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE						
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE								

Inspección Visual					
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Lalonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Ancaje de Bateria	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Ancaje Sillas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eslado Tubos Escape	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Seriales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	2.55	
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	2.57	4.52
Eje2	3.32	2.93

Steven Zapata

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)