



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REVINNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5198**

PLACA GDH 798	NUMERO INTERNO 051	EMPRESA --	FECHA DE REVISIÓN 29 DICIEMBRE 2025	PRÓXIMA REVISIÓN 29 FEBRERO 2026	PROPIETARIO DIANA CAMILA RUBIO	IDENTIFICACIÓN (CC-NIT) 52423100	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2020	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10028043512	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 28/02/2026	VENCIMIENTO RTM 26/02/2026	CONDUCTOR --	VENCIMIENTO LICENCIA --	TELÉFONO --

1-VIGENCIA DOCUMENTOS			
	C	NC	
Licencia de Transito del conductor	X		
Revisión Técnico Mecánica	X		
SOAT	X		
2-EQUIPO DE CARRETERA			
	C	NC	
Extintor Vigente	X		
Botiquín	X		
Señales Reflectivas	X		
Kit de Carretera	X		
Herramienta básica	X		
Llanta de repuesto	X		
3-LUCES			
	INT	C	NC
Luces Altas Derecha	245	X	
Luces Bajas Derecha	260	X	
Luces Altas Izquierda	250	X	
Luces Bajas Izquierda	232	X	
Direccionales		X	
Parqueo		X	
Luz de Reversa		X	
Luz de Freno		X	
Luz Antiniebla S/A		X	
Luz Placa		X	
4-LLANTAS			
	Labrado	Presión	
Llanta delantera derecha	9.15	32	
Llanta delantera izquierda	7.00	32	
Llanta trasera derecha Interna			
Llanta trasera derecha Externa	8.10	32	
Llanta trasera izquierda Interna			
Llanta trasera izquierda Externa	7.10	32	
REPUESTO	7.2	30	

5-ASPECTOS EXTERIOR				C	NC
Identificación de la empresa				X	
Numero Interno				X	
Adhesivos Reglamentarios (Placas, calcomanías)				X	
Vidrio Panorámico				X	
Limpiaparabrisas				X	
Vidrios Laterales				X	
Chapas, Seguros y Cierres				X	
Estribos				X	
Estado de Bodega				X	
Soporte de llanta de repuesto				X	
Tubo de escape				X	
Tapa de Combustible				X	
Parachoques				X	
Espejos laterales				X	
Pintura General				X	
Cintas Retroreflectivas				X	
Pito Reversa				X	
6-ASPECTOS INTERIOR				C	NC
Luces de techo Interna				X	
Tablero de instrumentos				X	
Pito				X	
Espejo Interno				X	
Freno de emergencia				X	
Silletería				X	
Cinturones de Seguridad				X	
Eleva vidrios				X	
Chapas, seguros y cierres				X	
Timbre				X	
Vidrio identificado de Salida de Emergencia				X	
Dispositivo de fragmentación				X	
Dispositivo medidor de velocidad				X	
Adhesivos Reglamentarios (calcomanías)				X	

7-MOTOR				C	NC	OBS
Sistema de arranque				X		
Batería				X		
Correas				X		
Fugas de aceite				X		
Fugas de Refrigerante				X		
Fugas de Combustible				X		
Sistema de escape				X		
8-DIRECCION				C	NC	OBS
Caja de dirección				X		
Sistema hidráulico				X		
Brazo Pitman				X		
Terminales				X		
Splinders				X		
Barra transversal				X		
Crucetas de dirección				X		
9-SUSPENSION				C	NC	OBS
Amortiguadores				X		
Ballestas				X		
Bujes				X		
Barra estabilizadora				X		
Templetes				X		
Rotulas de suspensión				X		
Topes de suspensión				X		
10-FRENOS				C	NC	OBS
Pedal				X		
Deposito o tanque				X		
Discos y/o campanas				X		
Fugas				X		
Graduación de freno de mano				X		
Nivel de Fluido S/A				X		

11-TRANSMISION Y DIFERENCIAL				C	NC	OBS
Fugas Transmisión				X		
Caucho de centro				X		
Balinera del Eje Cardan				X		
Crucetas				X		
Espigas				X		
Protector o cadena				X		
Fugas Diferencial				X		
Rines				X		
Pernos				X		
12-ANÁLISIS DE GASES						
CO		0.61		CO ₂		12.8
HC		30		O ₂		16.2
13-ANÁLISIS DE OPACIDAD						
Opacidad %				- %		
LINEAMIENTOS DE APROBACION						
LLANTAS			Mínimo 1.6 mm			
OPACIDAD						
1970 o menor		50%		1985-1997		40%
1971-1984		45%		1998 y posterior		35%
ANÁLISIS DE GASES						
		CO %	HC ppm			
1970 o menor		5.0	800	1985-1997		3.0 400
1971-1984		4.0	650	1998 y posterior		1.0 200
Cuando la concentración de O2 exceda el 5% o la concentración de CO2 sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.						

Cuando la concentración de O₂ exceda el 5% o la concentración de CO₂ sea inferior al 2%, se entenderá que existe dilución de la muestra y el vehículo automotor deberá ser rechazado.



C: CUMPLE NC: NO CUMPLE INT: INTENSIDAD OBS: OBSERVACION M: MANTENIMIENTO CMB: CAMBIO RNF: REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDO



Resolución 315 de 2013
Resolución 378 del 2013

FORMATO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULO

Revisión Preventiva Especializada
Innova Industries TS SAS
REV INNOVA CENTRO ESPECIALIZADO
NIT 901013264-2
316 488 2636
www.innovaindustries.com.co
revinnova@innovaindustries.com.co



Transporte



Reporte: **5198**

PLACA GDX 798	NUMERO INTERNO 051	EMPRESA --	FECHA DE REVISION 29 DICIEMBRE 2025	PROXIMA REVISION 29 ENERO 2026	PROPIETARIO DIANA CAMILA RUBIO	IDENTIFICACION (CC-NIT) 52423100	SERVICIO PÚBLICO	CIUDAD TUNJA
MODELO 2020	KILOMETRAJE ----	LICENCIA DE TRANSITO 10028043512	TIPO DE SERVICIO ESPECIAL	VENCIMIENTO SOAT 28/02/2026	VENCIMIENTO RTM 26/02/2026	CONDUCTOR --	IDENTIFICACION (CC) --	VENCIMIENTO LICENCIA --
TELEFONO --								

CONCEPTO PROFESIONAL DE LA REVISION:

APROBADO

RECOMENDACIONES: ACTUALIZAR Y COMPLETAR BOTQUIN, CONTINUAR CON EL CORRECTO MANTENIMIENTO.

14-EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIONÓ:

ING JHON ALEXANDER QUINTERO TORRES
CC 1.056.708.429
Ingeniero Mecánico
T.P. 84230-106343
Innova Industries TS SAS

FIRMA:



VERSION 2.0 AÑO 2024