

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Tecnired CDA Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7 -162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-03-04	JAIME ALBERTO GIRALDO	CC (X) NIT () CE () No. 71647601			
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CR 55 C 79 BB SUR 95	2222222	Medellin	Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TDZ511	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2012	10018193301	2012-05-10	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0796987	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
Z0796987CM	DIESEL	2953	349349	16	SI () NO ()	SI () NO (X)



2026-03-04 TDZ511 08:36



2026-03-04 TDZ511 08:39

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	98.00		93.20		57.00		87.60	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51.50	50	%	Eje 1 izquierdo 2240.00	5848.00	N	Eje 1 Derecho 2632.00	6000.00	N	14.90	30	%
			Eje 2 izquierdo 2664.00	4772.00	N	Eje 2 Derecho 3404.00	4620.00	N	21.70*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
9.36*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.88	0.88				10	m/km

Inspección Visual

Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Espijos	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

YAIR RENDÓN A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.10	4.20
Eje2	4.00	4.10

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)