

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00004846-2311



CDA ECOTEC PLUS
NIT 901215141-2
KR 27 19 09/19 03/19 05/19 07/19
23 SUR, CALLE 19 SUR 27 19
BOGOTÁ D.C Tel 2020369

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-11-14	Nombre o razón social: DIEGO LOPEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 1030663561	
Dirección: CR 80 57 A 28 S	Teléfono: 3125706035	Ciudad: BOGOTÁ				Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: JTO192	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2021	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 63083	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022369705	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: DIEGO LOPEZ		



Fecha 2023-11-14 Placa JTO192 Hora 19:54



Fecha 2023-11-14, Placa JTO192 Hora 19:56

Inspección Sensorial							
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA		
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE		
G1 Ruedas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo	CUMPLE		
G1 Ruedas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecho	NO APLICA		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierdo	NO APLICA		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecho	NO APLICA		
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierdo	NO APLICA		
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecho	NO APLICA		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	NO APLICA		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicera	CUMPLE		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA		

G1: CARROZERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELÉCTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.00	
Izquierda	5.33	5.41
Eje 1	5.66	5.74
Eje 2		

ANDRES FELIPE VARGAS PIÑEROS

NIT 901215141-2

Cra. 27 No. 18-03 B11

Tel. 202 0369

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.