

# **FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS**

No: 00009606-2311

CDA BOGOTA S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
**BOGOTÁ**

		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
FECHA Fecha de prueba: 2023-11-02	Nombre o razón social: <b>GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI</b>	Documento de identidad CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( <input type="checkbox"/> ) CE. ( <input type="checkbox"/> )			No. 1633713077		
Dirección: CLL 8B BUR # 65 55	Teléfono: 3138385387 Cel 3138385387	Ciudad: <b>BOGOTA</b>			Departamento: <b>DISTRITO CAPITAL</b>		
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
Placa: <b>LPZ320</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>DUSTER</b>	Clase: <b>CAMIONETA</b>	Modelo: <b>2023</b>	Cilindraje: <b>1599</b>	Kilometraje: <b>19716</b>	
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10027310668</b>	Combustible: <b>GASOLINA</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL (V)</b>	Empresa:	Conductor: <b>GUERRERO MURILLO ELIANA MAYERLI</b>		



Fecha 2023-11-02, Placa LPZ320 Mora 19-25



Fecha 2023-11-02, Placa LPZ320 Hora 19:27

Inspección Sensorial

- G1 Identificación reglamentaria
  - G1 Distintivo de la empresa
  - G1 Andaje sillas
  - G1 Estado tubos escape
  - G1 Ases General
  - G1 Espejos
  - G1 Pernos
  - G1 Soportes
  - G1 Rotulas Superiores
  - G1 Rotulas Inferiores
  - G1 Resortes o Ballestas
  - G1 Amortiguadores
  - G1 Tijeras
  - G1 Limpiaparabrisas
  - G1 Retrovisores
  - G1 Pitó
  - G1 Dispositivo de velocidad
  - G1 Parabrisas
  - G1 Ventanillas
  - G1 Puertas
  - G1 Cinturones de Seguridad
  - G1 Salidas emergencia y Martillo
  - G1 Direccionales
  - G1 Stop
  - G1 Reversa

- |        |    |                        |
|--------|----|------------------------|
| CUMPLE | G1 | Luz del parqueo        |
| CUMPLE | G1 | Luz Interna            |
| CUMPLE | G1 | Luz Placa              |
| CUMPLE | G1 | Luces Altas            |
| CUMPLE | G1 | Luces Bajos            |
| CUMPLE | G1 | Indicadores de tablero |
| CUMPLE | G1 | Terminalas Bateria     |
| CUMPLE | G1 | Ancilaje de bateria    |
| CUMPLE | G1 | Desempeñador           |
| CUMPLE | G1 | Cruceta                |
| CUMPLE | G1 | Linterna               |
| CUMPLE | G1 | Triangulos             |
| CUMPLE | G1 | Banderola              |
| CUMPLE | G1 | Tacos                  |
| CUMPLE | G1 | Llanta de respuesto    |
| CUMPLE | G1 | Gato                   |
| CUMPLE | G1 | Herramienta            |
| CUMPLE | G1 | Exinitor               |
| CUMPLE | G1 | Bolquín                |
| CUMPLE | G1 | Señales de advertencia |
| CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Derecha    |
| CUMPLE | G1 | Eje1 llanta Izquierda  |
| CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Derecha    |
| CUMPLE | G1 | Eje2 llanta Izquierda  |
| CUMPLE | G1 | Eje3 llanta Derecha    |

- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| CUMPLE | G1 Eje3 Iltana Izquierda |
| CUMPLE | G1 Eje4 Iltana Derecha   |
| CUMPLE | G1 Eje4 Iltana Izquierda |
| CUMPLE | G1 Eje5 Iltana Derecha   |
| CUMPLE | G1 Eje5 Iltana Izquierda |
| CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho      |
| CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo    |
| CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho      |
| CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo    |
| CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho      |
| CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo    |
| CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho      |
| CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo    |
| CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho      |
| CUMPLE | G1 Ejeterapia Y Pintura  |
| CUMPLE | G1 Tapiceria             |
| CUMPLE | G1 Cajoneria             |
| CUMPLE | G1 Caja de Direccion     |
| CUMPLE | G1 Terminales            |
| CUMPLE | G1 Brazos Axiales        |
| CUMPLE | G1 Bastidor              |
| CUMPLE | G1 Pisos                 |
| CUMPLE | G1 Promedio de Distancia |
| CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo    |

**G1: CARROCERIA**  
**G2: SISTEMA DE SUSPENSION**  
**G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD**

ENTOS DE SEGURIDAD  
MA ELECTRICO  
O DE CARRETERA

S DE PRESENTACION

- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.52	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,12	3,26
Eje 2	3,36	3,4

**MOT**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JUAN DAVID REYES | LIZCANO

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL G.D.A.**

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A**  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.