

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003006-2311



ACTIVAUTOS CDA LA
ESTANZUELA
NIT 900194930-1
AV CALLE 6 16-80-BOGOTÁ Tel
2829818

FECHA

Fecha de prueba:
2023-11-23

Nombre o razón social:

JOSE MIGUEL GALINDO BUITRAGO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 79885162

Dirección:

CL 76 SUR #78F-55

Teléfono:

3138345027

Cludad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

WOW954

Marca:

CHERY

DATOS DEL VEHICULO

Línea:

TIGGO SQR7200 T117

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2017

Cilindrada:

1588

Kilometraje:

183860

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10012383895

Combustible:

GASOLINA - GAS

Color:

BLANCO CHERY

Empresa:

Conductor:

JOSE MIGUEL GALINDO BUITRAGO



Fecha 2023-11-23 Placa WOW954 Hora 09:33

Fecha 2023-11-23 Placa WOW954 Hora 09:35

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 72	Delantera Derecha	Valor 74	Trasera Izquierda	Valor 63	Trasera Derecha	Valor 64	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 68	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 2156 Peso 3640 Unidad N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 2610 Peso 3345 Unidad N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Máximo 17,4	Unidad % 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo 22,1	Unidad % 18	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho		Eje 5101 Peso 2158 Unidad N	Eje 5101 Peso 2158 Unidad N	Máximo 8,5	Unidad % 30
Desviación Lateral									
Eje 1	7,3	Eje 2	5,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE
G1 Andaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE		CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE		CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempedador	CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE		CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE		CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE		CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE		CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Colchoneta	CUMPLE		CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE		CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE		CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE		CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELÉCTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	0,68	
Izquierda		
Eje 1	2,24	2,65
Eje 2	2,68	2,42



NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.