

CDA BOGOTA S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTA



Fotografia 1

Fecha 2023-11-10, Placa LGV048 Hora 13:08



- G1 Identificación reglamentaria
- G1 Distintivo de la empresa
- G1 Andaje sillas
- G1 Estado tubos escape
- G1 Aseo General
- G1 Espejos
- G1 Pernos
- G1 Soportes
- G1 Rotulas Superiores
- G1 Rotulas Inferiores
- G1 Resortes o Ballestas
- G1 Amortiguadores
- G1 Tijeras
- G1 Limpiaparabrisas
- G1 Retrovisores
- G1 Pito
- G1 Dispositivo de velocidad
- G1 Parabrisas
- G1 Ventanillas
- G1 Puertas
- G1 Cinturones de Seguridad
- G1 Salidas emergencia y Martillo
- G1 Direccionales
- G1 Stop
- G1 Reversa

CUMPLE	G1	Luz de parqueo
CUMPLE	G1	Luz Interna
CUMPLE	G1	Luz Placa
CUMPLE	G1	Luces Altas
CUMPLE	G1	Luces Bajas
CUMPLE	G1	Indicadores de tablero
CUMPLE	G1	Terminales Bateria
CUMPLE	G1	Anclaje de bateria
CUMPLE	G1	Desempeñador
CUMPLE	G1	Cruceta
CUMPLE	G1	Linterna
CUMPLE	G1	Triangulos
CUMPLE	G1	Banderda
CUMPLE	G1	Tacos
CUMPLE	G1	Llanta de respuesto
CUMPLE	G1	Glo
CUMPLE	G1	Herramienta
CUMPLE	G1	Extintor
CUMPLE	G1	Boltquin
CUMPLE	G1	Señales de advertencia
CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha
CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha
CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha

CUMPLE	G1	Ej03 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Ej04 llanta Derecha
CUMPLE	G1	Ej04 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Ej05 llanta Derecha
CUMPLE	G1	Ej05 llanta Izquierda
CUMPLE	G1	Ej01 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej01 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej02 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej02 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej03 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej03 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej04 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej04 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Ej05 Rin Derecho
CUMPLE	G1	Ej05 Rin Izquierdo
CUMPLE	G1	Latoneria y Pintura
CUMPLE	G1	Tapiceria
CUMPLE	G1	Cojineria
CUMPLE	G1	Caja de Direccion
CUMPLE	G1	Terminales
CUMPLE	G1	Brazos Axiales
CUMPLE	G1	Basilidor
CUMPLE	G1	Pisos
CUMPLE	G1	Promedio de Distancia
CUMPLE	G1	Promedio de Tiempo

[illegible]

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.66
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4	4.54
Eje 2	4.51	4.52

NGTA

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JUAN DAVID REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A