

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00009304-2310

CDA BOGOTÁ S.A.S.  
NIT 900254447-3  
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20  
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27  
Sur Tel 2037652  
BOGOTÁ

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-10-11	Nombre o razón social: GAONA CHAVEZ JULIO ERNESTO			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79768270		
Dirección: CRA 23 68-24 SUR	Teléfono: 0000000 Cel 3133433105			Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: ESL199	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMPERO	Modelo: 2018	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 98924
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019566365	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	GAONA CHAVEZ JULIO ERNESTO



Fecha 2023-10-11, Placa ESL199 Hora 05:57



Fecha 2023-10-11, Placa ESL199 Hora 05:57

Inspección Sensorial	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE
G1 Limpiaherramientas	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE
G1 CARROCERIA	G1 Luz de parqueo
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G1 Luz Interna
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G1 Luz Placa
	G1 Luces Altas
	G1 Luces Bajas
	G1 Indicadores de tablero
	G1 Terminales Batería
	G1 Anchaje de batería
	G1 Desempeñador
	G1 Cruceta
	G1 Linterna
	G1 Triángulos
	G1 Bandera
	G1 Techo
	G1 Llanta de respaldo
	G1 Gato
	G1 Herramienta
	G1 Extintor
	G1 Botiquín
	G1 Señales de advertencia
	G1 Eje1 llanta Derecha
	G1 Eje1 llanta Izquierda
	G1 Eje2 llanta Derecha
	G1 Eje2 llanta Izquierda
	G1 Eje3 llanta Derecha
	G1 Eje3 llanta Izquierda
	G1 LLANTAS
	G8: RINES
	G9: ESTADO DE PRESENTACION
	G10: SISTEMA DE DIRECCION
	G11: CHASIS
	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.88	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.56	5.67
Eje 2	3.66	3.81

**NOTA**  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS  
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES  
CONTAMINANTES, ADMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO  
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA

JUAN DAVID REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.