

# INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS



No: 00003297-2311

CDA SANTA LIBRADA

Centro de Diagnóstico Automotriz  
SANTA LIBRADA  
NIT 900554707-0  
KR 11 69 G 03-09-15-21-25-  
31-33-39-41 SUR Tel 3906322  
BOGOTÁ


DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO												
FECHA	Nombre o razón social				Documento de identidad:							
Fecha de prueba: 2023-11-16	RAMIREZ BENAVIDEZ DIEGO ALBERTO				CC. ( X )	NIT. ( )	CE. ( )	No.	0079827060			
Dirección:	CRA 3 #30 2 20				Teléfono:	Ciudad:				Departamento:		
Placa: KYR903	Marca:	RENAULT	Línea:	DUSTER	Clase:	CAMPERO	Modelo:	2023	Cilindrada:	1333	Kilometraje:	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Transito	Combustible:	Color:	BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:		Condutor:	RAMIREZ BENAVIDEZ DIEGO ALBERTO				
FOTOGRAFIA 1				FOTOGRAFIA 2								
Foto de un Renault Duster blanco estacionado en un garaje.				Foto de un Renault Duster blanco visto desde el lado.								
Fecha 2023-11-16 Placa KYR903 Hora 11:03												

Suma de la intensidad de todas las luces												
Emisiones Audibles			Intensidad e inclinación de luces bajas			Suspension (Si aplica)						
	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	79	NA	dBA	Baja Derecha	78.1	2.5	Klux	1.5	0.5 - 3.5	%	97.4	225
				Baja Izquierda	18.7	2.6	Klux	1.2	0.5 - 3.5	%		
Delantera Izquierda			Suspension (Si aplica)			Frenos						
Delantera Izquierda	74	Delantera Derecha	77	Trasera Izquierda	69	Trasera Derecha	78	40	Minimo	Unidad	%	
Eficacia Total												
51.41	50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	
			Eje 2 Izquierdo	1625	3355	N	1822	3718	N	10.81	30	
			Eje 3 Izquierdo	1462	2708	N	1461	2609	N	0.07	30	
Eficacia Auxiliar												
24.24	18	%	Eje 4 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	Eje 5 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo									
Desviación Lateral												
Eje 1	1.3	Eje 2	1.2	Eje 3	Eje 4	Eje 5			Máximo	± 10	Unidad	
					Vehículos con ciclo OTTO						(m/km)	
Emisión de gases												
Monóxido de carbono (CO)			Dióxido carbono (CO <sub>2</sub> )			Oxígeno (O <sub>2</sub> )			Hidrocarburo (como hexano) (HC)			
Temp °C	Rpm	CO	Valor	Norma	Unidad	CO <sub>2</sub>	Valor	Unidad	HC	Valor	Norma	
920	Ralentí	0.04	<=0.8	%		Ralentí	14.7	>=7	%	Ralentí	<=160	
2550	Crucero	0.05	<=0.8	%		Crucero	14.6	>=7	%	Crucero	<=160	
											ppm	
											Ralentí	
											Crucero	
Inspección Sensorial												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruela	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE					
G1 Pilas	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cajonera	CUMPLE	G1 Cajonera	CUMPLE					
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE					
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE					
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE					
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distanzia	CUMPLE	G1 Promedio de Distanzia	CUMPLE					
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE					
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE									
G1 CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION									
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS									
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO									

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Temperatura por método aceleración por tiempo



LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.17
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.85	4.33
Eje 2	4.95	4.36

ING DIEGO FERNANDO FORERO RUIZ  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.