

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010360-2401

CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2024-01-03	Nombre o razón social: AVILA PERNAGORDA NOHORA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()			No. 1033777294		
Dirección: CR 45A 58C 50 SUR	Teléfono: 3124215091 Cel 3124215091	Ciudad: BOGOTÁ			Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: LUL819	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2023	Cilindrada: 1599	Kilometraje: 15460	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10028278830	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: AVILA PERNAGORDA NOHORA		



Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje7 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje7 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje8 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje8 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje9 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje9 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje10 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje10 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje11 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje11 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje12 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje12 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje13 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje13 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje14 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje14 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Andas de batería	CUMPLE	G1 Eje15 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje15 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje16 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje16 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje17 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje17 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje18 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje18 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje19 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje19 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje20 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje20 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linternas	CUMPLE	G1 Eje21 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje21 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje22 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje22 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje23 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje23 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje24 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje24 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje25 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje25 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje26 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje26 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacod	CUMPLE	G1 Eje27 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje27 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje28 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje28 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llante de respuesto	CUMPLE	G1 Eje29 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje29 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje30 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje30 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje31 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje31 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje32 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje32 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje33 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje33 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje34 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje34 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje35 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje35 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje36 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje36 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Bolquín	CUMPLE	G1 Eje37 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje37 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje38 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje38 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje39 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje39 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje40 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje40 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Pueras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje41 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje41 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje42 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje42 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Tactod	CUMPLE	G1 Eje43 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje43 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje44 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje44 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Eje45 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje45 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje46 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje46 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje47 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje47 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje48 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje48 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje49 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje49 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje50 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje50 Rín Izquierdo	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje51 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje51 Rín Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje52 Rín Derecho	CUMPLE	G1 Eje52 Rín Izquierdo	CUMPLE

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.52	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6.32	6.51
Eje 2	6.24	6.53

NOTA:
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS
DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIÓNES
CONTAMINANTES, ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO
SON VÁLIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

JUAN DAVID REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.