

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #000358

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795953
Email: atención_clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
NIT. 900.681.626-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-01-06	NOMBRE: GALEANO MATEUS HUMBERTO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 19121797
DIRECCIÓN: TV 49#59 C-73 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: Humberto.galeanomateus@gmail.com	TELÉFONO: 3118750804

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: GUX216	PAÍS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: RENAULT	LÍNEA: DUSTER	CLASE: CAMIONETA	COLOR: BLANCO GLACIAL
TIPO DE CARROCERÍA: WAGON	COMBUSTIBLE: Gas-Gasolina	CILINDRAJE 1599	KILOMETRAJE 156114
LICENCIA DE TRANSITO: 10025614274	MODELO: 2021	FECHA DE MATRICULA: 2020-06-26	NÚMERO DE PASAJEROS 4
VIN O CHASIS 9FBHSR595MM401000	NÚMERO MOTOR 2842Q250038	FECHA VENCIMIENTO SOAT 2024-03-13	FECHA VENCIMIENTO GNV 2024-06-06

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES				MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	6.70	EJE 1				
		INCLINACIÓN:	1.00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	3.10	2211	3757	2435	3884	9.19
		INCLINACIÓN:	2.80	EJE 2				
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	10.2	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	15.6	2183	2432	2567	2413	9.19
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:		EJE 3				
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:		FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS			35.6					
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)				EJE 4				
DI	DD	TI	TD	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
44.0	59.0	59.0	68.0					
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)				EJE 5				
DELANTERA:	-2.00	TRASERA:	2.00	FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)								
IZQUIERDA		DERECHA		EJE 6				
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO	EFICACIA AUXILIAR	23.0	EFICACIA TOTAL	75.2	
1468	6190	1410	6298					

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T			
		VR MEDIDO	NORMA
RALENTÍ	CO	0.55	0,8
790	CO2	10.5	7
CRUCERO	O2	1.30	5
2720	HC	133	160
VEHÍCULO CON CATALIZADOR			SI
TEMPERATURA DE PRUEBA		N.A	°C
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE	25.0	°C
	HUMEDAD RELAT.	44.3	%

VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1			
	CICLO 2			
	CICLO 3			
	CICLO 4			
TEMPERATURA INICIAL		TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.		°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.		%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	34.0	35.0	psi	EJE 1	4.09	4.14	mm
EJE 2	34.0	36.0	psi	EJE 2	4.43	4.35	mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
EJE 4			psi	EJE 4			mm
EJE 5			psi	EJE 5			REPUESTO
			psi				3.98

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISION MECANIZADA

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CODIGO	DESCRIPCION	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO




NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA	LUCES	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ
VISUAL	KAREN MUÑOZ PARRA	GASES	ANDRES MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRIA
RUIDOS	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ MARTINEZ	FAS	KAREN MUÑOZ PARRA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

	EDWIN FABIAN MAYORGA RUIZ -----FIN DEL INFORME-----
---	--

APROBADO
PREVENTIVA