

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00010418-2401

CDA BOGOTÁ S.A.S.

NIT 900254447-3

Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20

Sur N° 20c-03 - Cra 29 C N° 20-27

Sur Tel 2037652

BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba: 2024-01-08

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Nombre o razón social: ZABALA QIMBAYO MARTIN

Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 1024516122

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Dirección: CRA28F35-20

Teléfono: 3010970034

Ciudad: BOGOTÁ

DATOS DEL VEHICULO

Placa: LSY048

Marca: DFSK

Línea: EQ6450PF1 1.5

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2024

Cilindraje: 1499

Kilometraje: 291067

Servicio: PUBLICO

No Licencia Tránsito: 10028904794

Combustible: GASOLINA - GAS

Color: BLANCO

Empresa:

Conductor: ZABALA QIMBAYO MARTIN



| Inspección Sensorial             |        |                           |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz de parqueo         | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz Interna            | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE |
| G1 Soportes                      | CUMPLE | G1 Anclaje de batería     | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 Cruzeta                | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Triángulo              | CUMPLE |
| G1 Tjeras                        | CUMPLE | G1 Banderola              | CUMPLE |
| G1 Limpiaaparabrisas             | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Llantia de respuesto   | CUMPLE |
| G1 Pito                          | CUMPLE | G1 Gelo                   | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE |
| G1 Parabrisas                    | CUMPLE | G1 Extingtor              | CUMPLE |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Botiquín               | CUMPLE |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Stop                          | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje3 llanta Izquierda  | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje4 llanta Derecha    | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje4 llanta Izquierda  | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje5 llanta Derecha    | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje5 llanta Izquierda  | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje1 Rín Derecho       | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje1 Rín Izquierdo     | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje2 Rín Derecho       | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje2 Rín Izquierdo     | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje3 Rín Derecho       | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje3 Rín Izquierdo     | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje4 Rín Derecho       | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje4 Rín Izquierdo     | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje5 Rín Derecho       | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Eje5 Rín Izquierdo     | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Latonería y Pintura    | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Tapicería              | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Coljería               | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Caja de Dirección      | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Terminales             | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Brazos Axiales         | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Bastidor               | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Pisos                  | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Promedio de Distancia  | CUMPLE |
|                                  |        | G1 Promedio de Tiempo     | CUMPLE |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |     |         |
|----------------------------|-----|---------|
| Rueda De Repuesto          |     | 3,28    |
| Izquierda                  |     | Derecha |
| Eje 1                      | 3,2 | 3,02    |
| Eje 2                      | 3,1 | 3,16    |

NOTA  
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES. ADEMÁS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VÁLIDOS NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

DANIEL REYES LIZCANO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.