

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005051-2401



CDA ECOTEC PLUS
NIT 901215141-2
KR 27 19 09/19 03/19 05/19 07/19
23 SUR - CALLE 19 SUR 27 19
BOGOTÁ D.C Tel 2020369

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2024-01-15	Nombre o razón social: JOSE ALBERTO BARRAGAN OCAMPO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 17387882					
Dirección: CALLE 36 I #8C45 SUR ESTE	Telefono: 3214324745	Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL					
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: GUR040	Marca: RENAULT	Línea: CAPTUR	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1998	Kilometraje: 0	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022935769	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: JOSE ALBERTO BARRAGAN OCAMPO		



Fecha 2024-01-15. Placa GUR040 Hora 16-27

Fecha 2024-01-15. Placa GUR040 Hora 16-28

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pernas	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Resortes y Ballestas	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Terminalas	CUMPLE	G1 Terminalas	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gata	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.10	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2.36	2.15
Eje 2	3.69	3.48

ANDRES FELIPE VARGAS PIÑEROS

CD.A
501215141-2
KR 27 19 09/19 03/19 05/19 07/19
23 SUR - CALLE 19 SUR 27 19
BOGOTÁ D.C Tel 2020369

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.