

INSPECCION PREVENTIVA

NIT 9010210592
TECNOCAR ASOCIADOS S.A.S
Dirección Carrera 33 # 24-87/89/91/97 San Benito
Cd. VILLAVICENCIO

Tel. 6833969



A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba 25/01/24 12:08	Nombre o Razón social: Transportes especiales nueva era Transportes especiales nueva era s	Documento de Identidad CC.() NIT.(X) No.901056044
Dirección CII 37 b 40 18	Teléfono 3174120271	Ciudad: VILLAVICENCIO

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa JY0936	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase CAMIONETA	Marca FORD	Línea RANGER XL
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026414216	Fecha Matricula 2022-06-16	Color BLANCO ARTICO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis **
No. Motor SA2Q PJ280371	Tipo motor 4 T	Cilindraje 3198	Kilometraje 66727	Numero de sillas 4	Vidrios polarizados SI(X) NO()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido seguido del simbolo * significa un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido Escape	75.5	dBA	Baja Derecha	4.20	2.5	Klx	2.30	0.5-3.5 %	106	225	Klx

5. Intensidad e Inclinación de las Luces Bajas

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	53.2	Delantera Derecha	59.1	Trasera Izquierda	55.6	Trasera Derecha	51.0

7. Suspensión (Si Aplica)

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3036	N	Eje 1 Derecho	3548	N	14.4	>30	%
			Eje 2 Izquierdo	2862	N	Eje 2 Derecho	3259	N	12.1	>30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		>30	%
14.9 *	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		>30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		>30	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	-0.83	Eje 2	-1.20	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+10	Unidad	m/km
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-----	--------	------

10. Dispositivos de Cobro

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	Error en tiempo	Máximo	+/-2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	-----------------	--------	------	--------	---

11. Emisión de Gases

Temp	Rpm	Monóxido de Carbono(CO)	Dióxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburo (como hexano)	Oxido Nitroso (NO)
		CO Valor	CO2 Valor	O2 Valor	HC Valor	NO Valor
		Norma	unid	Norma	unid	Norma
	Ralentí	---	%	Ralentí	%	Ralentí
	Crucero	---	%	Crucero	%	Crucero

11.b Vehículos Diesel

Temp C	Rpm	Valor	Norma	Unidad
	Ciclo 1	%	Ciclo 2	%

11.c Defectos Encontrados en la prueba

Dilución (Gasolina)	Criterios de Validación(Motor Diesel)	Potencia	Diámetro
		35	430

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
50029	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	Sistema de frenos		X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Codigo	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total		

INSPECCION PREVENTIVA

INSPECCION PREVENTIVA

Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
- b) La cantidad total de defectos tipo B sea

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques

NUMERO ASOCIADO AL VEHICULO PARA ESTA REVISION

66976

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

labrado llanta derecha del eje 2: 2.63
labrado llanta izquierda del eje 1: 2.98
labrado llanta derecha del eje 1: 2.39
labrado llanta izquierda del eje 2: 2.88
labrado de llanta de repuesto 1: 4.11
Luces:

G. NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADAS

FABIO ALEXANDER GUZMAN VELANDIA



H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Inspección visual

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Foto

HUGO GARCIA RIVERA

Luces

JOSE APOLONIDES BORRERO SUAREZ

Ruido

JOHN ALEXANDER ZARATE CARMONA

Freno

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

Desviación

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

Suspensión

JOHN ALEXANDER SEGURA MIRABAL

INSPECCION PREVENTIVA